




ZEMENT AUSTRIA

**Bergung eines teilweisen
eingeschütteten
Hydraulikbaggers im
Mergelbergbau Klein St. Paul
der Alpacem Zement Austria
GmbH**

**Wingischgarsten, 18.06.2026,
Bertram Juritsch**

Alpacem: Stolzer Ursprung der Wietersdorfer Gruppe



Die Wietersdorfer Gruppe
Fünf Geschäftsfelder | 3.670 Mitarbeiter
1,1 Mrd. EUR Umsatz (2025)


Alpacem
by Wietersdorfer



Die Alpacem Gruppe
Spezialist für Zement, Beton, Rohstoffe
760 Mitarbeiter | 300 Mio EUR Umsatz (2025)

Die Alpacem Gruppe im Überblick

- 29 Standorte in Österreich, Italien, Slowenien
- Unternehmenszentrale Wietersdorf
- Baustoffkompetenz mit mehr als 130 Jahren Erfahrung
- Marktführer im Alpe-Adria Raum
- 760 Mitarbeiter
- Über 300 Mio € Umsatz (2025)
- ~20 Mio €* jährliche Investitionen



Unsere Produkte

Wir stellen hochwertige Zemente, Betone, Bindemittel und Rohmaterialien her und stellen umfassende Serviceleistungen im Bereich für maßgeschneiderte Produktlösungen zur Verfügung

Zement



Gesteinskörnung und mineralische Rohstoffe



Transportbeton




Unsere Aktivitäten in Österreich

Alpacem Austria vereint die österreichischen Aktivitäten der Alpacem Gruppe bestehend aus der **Alpacem Zement Austria** GmbH und der **Alpacem Beton Austria Holding** GmbH.

Von **8 Standorten** in Kärnten und der Steiermark aus versorgen wir die Bauwirtschaft mit hochwertigem **Zement**, **Transportbeton** und **Rohstoff** aus regionaler Erzeugung.

Firmensitz ist **Wiietersdorf**



WIIETERSDORF
Zement



PEGGAU
Zement, Rohstoffe



Klagenfurt, Feldkirchen, Gröbming,
Deutschlandsberg, Graz
Transportbeton

Mitarbeiter
225 (2025)

Standorte
8 in Kärnten & der Steiermark

Einleitung

- Am 28.11.2025 um ca. 11:00 h wurde ein Hydraulikbagger (120 t Klasse) von abstürzendem Gesteinsmaterial einseitig eingeschüttet.
- Sofortige Meldung des Maschinisten an den Betriebsaufseher und anschließend an die Betriebsleitung
- Meldung gefährliches Ereignis gemäß MinroG an die Montanbehörde Süd
- Erhebung des Vorfalles durch die Montanbehörde Süd, der Betriebsleitung und eines Geotechnikers

Vorgefundene Situation



Ursache des Bruchwandversagens

- Bruchwandparallele, senkrechte mit humiden Bestandteilen gefüllte Kluft
- Überkippen (Toppling) der Bruchwand
- Volumen des Sturzkörpers ca. 200 bis 250 m³

Absichern der Unglücksstelle



Bergung des Baggers

Alpacem



Bergung des Baggers





Zusammenfassung

- Glück um Unglück! – Maschinist konnte den Bagger selbstständig und unverletzt verlassen.
- Vorsicht bei Neuaufschlüssen!
- Gefahrenstellen absichern – unbedachte Handlungen vermeiden!



Glück Auf!